

NOVO - LACK BARNIZ POLIURETANO STDO. ECO 2010 UNE

DESCRIPCIÓN:

Barniz transparente a base de resinas de poliuretano, que proporciona una protección elevada para superficies de madera expuestas a agresiones físicas.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Acabado sedoso.
- Dureza excelente, que lo hace especialmente indicado para superficies sometidas a continuo desgaste, roces (parquets, entarimados, pasamanos...)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Alquídico uretanado
Diluyente
Eurosolv-1000
Materia fija en peso U.N.E. 48087
58 +/-3 %
Densidad U.N.E. 48098
0.91 kg./l
Viscosidad krebs Stormer a 20°C
70-75 U.K.
Rendimiento teórico (por capa 30-35 micras)
12-16 m²/l
Punto medio de inflamación met. Copa cerrada
>=21°C, <=55°C
Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 1-2 horas. Total: 4-5 horas.
Intervalo de repintado U.N.E. 48086
16-24 h.
Acabado
Satinado
Color U.N.E. 48103
Incoloro transparente



PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

APLICACIONES

Indicado para uso en interiores y exteriores. Gran resistencia al desgaste para uso en suelo de parquet, muebles, mostradores, arrimaderos, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.
La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Maderas nuevas: Lijar para conseguir una superficie lisa, limpiar el polvo, aplicar a brocha una mano diluída con un 10% con EUROSOLV-1000, dejar secar 10 horas.
Repintar a las 16-24 horas.

Maderas viejas: Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con EUROSOLV-1000; lijar suavemente y proceder como en el caso anterior.

eurotex®



FICHA TECNICA
Rev.2:Junio 2014
Página 2 de 2

NOVO - LACK BARNIZ POLIURETANO STDO. ECO 2010 UNE

Maderas barnizadas: Lijar y acuchillar la superficie hasta eliminar las zonas del barniz en mal estado y dejar la superficie mate; limpiar el sustrato y proceder como en el caso de la madera nueva.

- Aplicación del producto:

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000. Aplicar manos de 30-35 micras

Repintado a las 24 horas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- Consultar ficha de seguridad

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.