

BASE P ESMALTE SINT. INDUSTRIAL S/R

DESCRIPCIÓN

Base P (blanca) de primera calidad para la confección de colores del Esmalte sintético industrial S/R por el sistema tintométrico EUROTEX-SYSTEM.

Esmalte sintético de secado rápido con poder anticorrosivo para la protección y decoración de metales, maderas y otros materiales de construcción en exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Gran rapidez de secado.
- Buen poder anticorrosivo.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Gran dureza.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Acabado impecable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Naturaleza | Sintético – Alquídica |
| Diluyente | Disolvente universal |
| Acabado | Brillante |
| Color | Cartas de colores Eurotex-System. |
| Materia no volátil | 58 ± 2 % en peso |
| Volumen de sólidos | 47 ± 2 % |
| Rendimiento | 13-16 m ² /litro |
| Densidad U.N.E. 48098 | 1,10 ± 0,05 Kg/litro. |
| Secado al tacto | 30 min. (20°C) |
| Repintado | 24 horas. |

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, humedad o temperatura.

APLICACIONES

Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola

PRECAUCIONES

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

Debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

BASE P ESMALTE SINT. INDUSTRIAL S/R

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES

▪ Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado. Eliminar aceite, grasa o suciedad con agente desengrasante. Aplicar 2 manos de E-500 Imprimación Sintética.
- Galvanizados, aluminio y otros metales no féreos: desengrasar y dar una mano de imprimación Wash Primer.
- Madera: unificar su absorción con una mano de NOVOLACK Selladora Sintética. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.

▪ Repintado:

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarse suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación:

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Para aplicar a brocha, rodillo o pistola airless, diluir con un 5% de disolvente universal Eurosolv - 1000.
- Para aplicar con pistola aerográfica diluir con un 15-20 %.
- El espesor recomendado por mano es de 30-35 micras secas.
- Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Limpiar los útiles empleados con Eurosolv-1000 o disolvente de limpieza Eurosolv-I.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años. Mantener los envases alejados de fuentes de ignición.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

BASE P ESMALTE SINT. INDUSTRIAL S/R

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.